



Dendrokronologisk undersøgelse af prøve fra murrem i skibet i Dalum kirke, Odense amt

af
Orla Hylleberg Eriksen

Dalum kirke

08.04.04 Dalum sogn

Koordinater: 55.74092°N/9.65792°E (WGS84)

Undersøgelse af murrem.

Formål: Datering og grundkurveopbygning.

Indsendt af Redaktionen af Danmarks Kirker ved Martin W. Jürgensen.

Indsamling af prøver foretaget af: Martin W. Jürgensen.

Laboratorieundersøgelse: Orla Hylleberg Eriksen.

Rapport udarbejdet i December 2013.

NNU j.nr. A9252

Publicering:

Med mindre andet er aftalt kan resultatet frit anvendes med henvisning til NNU rapport 78, 2013 af Orla Hylleberg Eriksen. Kontakt evt. laboratoriet for hjælp og yderligere oplysninger (dendro@natmus.dk). Rapporten kan downloades fra hjemmesiden www.nnu.dk, (eller mirror-site nnuweb.dk) under Dendrokronologi, Rapporter.

Kirke, murrem

Fra murremmen i nordsiden af kirkens skib, er der udtaget fire boreprøver fra én og samme bjælke. Disse er alle målt og repræsenterer én prøve.

Én prøve af eg (*Quercus* sp.) er undersøgt. Prøven har kun kerneved bevaret. Prøven er ikke dateret.

Splintstatistikker:

Unge træer (30 - ca. 70 år): 15 [-5, +10] år.

Ældre træer (fra ca. 70 år): 20 [-5, +10] år.

For *t*-værdier se Baillie & Pilcher, 1973.

A9252 Dalum kirke - Katalog								
Unders nr.	Beskrivelse	År	Marv	Splint	Slutring	Synkron position	Datering/fældning	Bem.
	Skib							
41120059	Murrem, nordside	145	?	nej	H1		ikke dateret	

Tegnforklaring: B - bark. W - waldkante (barkring). vf - vinterfældning. sf - sommerfældning. Hx - Heartwood (kerneved) x = antal. Sx - Sapwood (splintved) x = antal. Hx og Sx angiver årringe, som ikke er inkluderet i rubrikkerne År og Splint. H/S angiver Heartwood/Sapwood grænse. * boreprøven er udtaget gennem splintved, hvoraf en del er smuldret bort ved udtagningen. De prøver, hvor der er noteret, at de er udtaget gennem splint, men hvor der ikke er konstateret splint på prøven, er alligevel tolket, som om der er H/S grænse.